

UDFORDRING

Maskinerne spreder ukrudt, ikke bare inden for marken, men også over lange afstande. Mejetærskeren og halmpresseren er de værste. Det bidrager til, at agerrævehale, væselhale, ital. rajgræs, hanespore og andre besværlige ukrudtsarter bliver spredt til stadig nye arealer.

Med dybstrøelse ses ofte frøspredning, fordi frø i den øverste halmmåtte ikke bliver udsat for tilstrækkelige varmegrader. Ukrudtsfrø slipper derimod ikke levende igennem ensilering og derefter fordøjelsessystem og opbevaring i gylle eller gødningstak. I biogasanlæg kan frø ikke overleve processen.

Det vil i praksis være vanskeligt helt at undgå spredning, fordi det er næsten umuligt - både teknisk og tidsmæssigt - at gøre maskinerne helt rene mellem skift fra mark til mark. Men det betaler sig at tænke sig om og forsøge at begrænse spredningen bedst muligt.

VÆR ISÆR PÅ VAGT HER

- Alle arealer, hvor der er opstået herbicidresistens hos f.eks. ital. rajgræs, agerrævehale eller vindaks
- Vintersæd og frø, hvor der er væselhale
- Majsarealer med hanespore og grøn skærmaks.

HOVEDRENGØRING

Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af stenfælden mellem indføringen og tæskecyklinderen på mejetærskeren og ballekammeret på halmpresseren. Vær opmærksom på kroge i høstmaskinerne, hvor avner, skidt og ukrudtsfrø gemmer sig og kan falde af i næste mark. Hovedrengøring kræver at man kravler ind i maskinen for at blæse alt rent. Det er meget tidskrævende. Vær også opmærksom på 'døde' vinkler ved transportsnegle mv.

RENGØRING LIGHT

Ved rengøring light af mejetærskeren åbnes soldene helt op, og blæser og cylinder indstilles med de højst mulige omdrejninger. Herefter lader du mejetærskeren køre i 5-10 minutter med værket slået til. Fej til sidst alle avner og skidt af, inden du køres videre til næste mark. Rengøring af en presser gøres bedst ved at have trykluft til rådighed i marken, f.eks. hvis traktoren er udstyret med kompressor. På majsnetter og frakørselsvogne kan ukrudtsfrø ligge på skærbord, skærme, aksler mv. Fej eller blæs mest muligt af inden du forlader marker med hanespore eller grøn skærmaks. Aftal som minimum en rengøring light med din maskinstation, inden maskinerne kører ind i din mark.

SÅ IKKE UKRUDT "MED VILJE"

- Gennemfør hovedrengøringen hjemme på gården og destruer affaldet, så du ikke 'sår' ukrudt i marken
- Spred aldrig afrensningen fra rensning af korn eller andre afgrøder på marken.




FOTO: DLF-TRIFOLIUM

Væselhale med dens stak på frøet hænger fast i soldene. Har du væselhale, er det nødvendigt at kontrollere, at der ikke hænger frø i soldene, når der skiftes mellem marker eller ejendomme, hvor der ikke er væselhale.



FOTO: LARS KORSHOLM HANSEN, ST. HEDDINGE

Hovedrengøring vil omfatte rengøring med trykluft og tømning af stenfælden mellem indføringen og tæskecyklinderen på mejetærskeren og ballekammeret på halmpresseren. Det er dog en dårlig idé - som her - at gøre det ude i marken, hvor for eksempel ukrudtsfrø nemt spredes til markerne.

KONTAKT

Poul Henning Petersen, landskonsulent
SEGES, PlantelInnovation
php@seges.dk
+45 8740 5443 / +45 2010 2297



Læs mere: www.dansk-ipm.dk

SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

T +45 8740 5000
E info@seges.dk
W seges.dk

