

# ADVARSEL!

VED TØMNING AF BEHOLDEREN  
MÅ OVERKANTEN AF GYLLEN  
ALDRIG KOMME UNDER ET  
EVENTUELT VANDSPEJL I  
PEJLEBRØNDEN  
OVERTRÆDELSE AF OVENSTÅENDE  
KAN MEDFØRE REVNER SAMT  
UTÆTHEDER I BUNDPLADEN